

Gerätetyp: BK13W-18 **Energieart:** EH

Seriennr.: 00-4050-2431-52418120

Installationsdatum: 28.02.2004 **BFM:** 1513-1027-1002

Kontierung: 05 Kostenpflichtig **Displaycode:** 3L

Maßnahmen: Gerät überprüft, defektes Gebläse gewechselt, Brennerdruck auf -5pa eingestellt, 2F-Fehler im Speicher, Vorlauf/Sicherheitsfühler soll nicht gewechselt werden

Pos.	Menge	Bezeichnung	Art.Nr.
1	6,00 Stck	Arbeitswert (10 Min.) Normal Faktura 2	7739608346
2	1,00 Stck	Einsatzpauschale Techniker	7739607426
3	1,00 Stck	Kleinteilepauschale	7000001123
4	1,00 Stck	SIEGER Gebläse kpl V3	7099387

Handwritten signature