

Wir danken für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen gerne unser Angebot:

**Austausch des defekten Gebläses
Austausch der Vorderschale mit Dichtungssatz**

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
00001	1	Stück Gebläse kpl V3	459,93	459,93
00006	1	Stück Wärmetauschervorderschale mit Schauloch	143,28	143,28
00007	1	Stück Schaulochfenster kpl für BK13/GB132	13,48	EP.
00011	1	Stück Dichtung Vorderwand-Wärmetauscher	16,74	16,74
00016	2	Stück Klemmbügel (2x)	30,58	EP.
00017	1,00	Abgasmessung mit Messgerät durchführen und protokollieren	39,00	39,00
		Für die Montage werden voraussichtlich benötigt ca.:		
00026	3,00	Monteurstunde (n)	46,00	138,00
		Netto-Summe	EUR	796,95
		19,00 % MwSt.	EUR	151,42
		Gesamt-Betrag	EUR	948,37

Das Angebot ist gültig bis 25.01.2016