

**AXIN**

Adres: Grottgera 34
Kod i poczta: 37-500 Jroslaw
Telefon: 797-197-025
Fax:
E-mail: axinjaroslaw@gmail.com

Mechanik:

Data: 2016-02-16
Numer rejestracyjny: RJA 59598
Numer VIN:
Przebieg:
Pojazd: Audi - A4 [08-] - 2013

Kody usterek**Wysokoprezny (CGLC - TDI - MT/AT)**

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Hamulce (ABS/ESP - Bosch 8.1 ESP - MT/AT - Z monitorowaniem ciśnienia opon)

Ilość kodów usterek	Opis
02214	- Ostrzeżenie o ciśnieniu opon - Brak objawu - nieciągły
01309	- Elektrohydrauliczny układ kierowniczy, moduł sterowania - Kody kontroli usterek - Staly

Hamulce (Hamulec postojowy - EPB (Elektryczny hamulce postojowy))

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Deska rozdzielcza (Instrument - Diagnostyka)

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Klimatyzacja (Sterowanie klimatem - Climatronic "Basic" (Regulacja ogrzewania pojedynczej strefy.))

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Immobiliser (Immobiliser - EZS (Kessy))

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Sterowniki układów bezpieczeństwa (Poduszka powietrzna - VW 10)

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Funkcje różne (Brama - Diagnostyka)

Ilość kodów usterek	Opis
00384	- Optyczna szyna danych - Obwód przerwany - nieciagly
01309	- Elektrohydrauliczny układ kierowniczy, moduł sterowania - Brak komunikacji - nieciagly

Funkcje różne (Elektronika centralna - Diagnostyka)

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Funkcje różne (Elektronika kierownicy - Diagnostyka)

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Funkcje różne (Elementy elektroniczne drzwi - Drzwi kierowcy)

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Funkcje różne (Elementy elektroniczne drzwi - Drzwi pasażera)

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Funkcje różne (Elementy elektroniczne drzwi - Tylne lewe drzwi)

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Funkcje różne (Elementy elektroniczne drzwi - Tylne prawe drzwi)

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Funkcje różne (Infotainment - DSP (System dźwiękowy))

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Funkcje różne (Infotainment - Radio)

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Funkcje różne (System pomocy dla kierowcy - Wspomaganie świateł drogowych)

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Funkcje różne (System ułatwiający wsiadanie do samochodu - Diagnostyka)

Ilość kodów usterek	Opis
	Brak kodów usterek

Funkcje różne (Wspomaganie kierowania - Diagnostyka)

Ilość kodów usterek	Opis
C10AD29	- Czujnik położenia silnika, niewiarygodny sygnał - Nieciagle
100F08	- Nieznany kod usterki
700602	- Nieznany kod usterki
C10F129	- Czujnik momentu na kierownicy 2; sygnał niewiarygodny - Nieciagle

